

地上波デジタル対応テレビ
ファームウェアの修正お知らせ

平素は、バイ・デザイン製品をご愛用頂きまして、誠にありがとうございます。

この度、地上波デジタル対応テレビにおいて、ファームウェア不具合により下記の現象発生することが判明一致しました。

- 地上デジタル放送をご視聴した状態で電源を切り、再度、電源を入れた場合、初期設定画面から立ち上がるという問題が発生致しました。

該当する製品をお持ちのお客様にはご迷惑とお手数をお掛け致しますが、下記手順にて放送によるファームウェアのダウンロードをお願い申し上げます。

2009年7月28日
バイ・デザイン株式会社

【対象機種】

10.2インチ DP-1001DWB, DP-1001DWW, DP-1001DWESP
16インチ LW-1600DJ, LW-1600DJW, LW-1600DJ2, LW-1600DJW2, LW-1600DJ2 e, LW-1600DJW2 e
17インチ LW-1730DHK, LW-1770DHK
19インチ LW-1908DJ, LW-1908DJ2, LW-1909DJ, DC-1902DWB, DC-1902DWW
20インチ LW-2030DHK
22インチ LW-2230DHK, LW-2270DHK, LW-2209DJ, LW-2210DJ, DC-2201DW
32インチ PE-3205DHK

【不具合症状】

- 地上デジタル放送をご視聴した状態で電源を切り、再度、電源を入れた場合、初期設定画面から立ち上がる。

【対象製品の見分け方】

本体正面からみて、右側に型番を表示しています。

【ファームウェアの修正方法】

ファームウェアは、NHK 総合・NHK 教育の放送番組に載せ修正します。

下記ダウンロード告知情報配信期間に、地上デジタル放送（チャンネルは任意）を約 10 分間視聴後、下記ダウンロードの時間帯に、テレビをスタンバイ状態にしておくと自動的にファームウェアがアップデートされます。

- ※ アップデート中は、本体 LED ランプが紫色に点灯します。アップデート中は、リモコン・本体操作により電源オン・オフをしないでください。故障の原因になります。（※ただし下記機種のみ）

17インチ
LW-1730DHK,LW-1770DHK
19インチ
DC-1902DWB,DC-1902DWW
20インチ
LW-2030DHK
22インチ
LW-2230DHK,LW-2270DHK,DC-2201DW
32インチ
PE-3205DHK

- ※ 上記記載機種以外は、LED 紫色に点灯しません。目安として約 25 分前後スタンバイの状況でお待ち下さい。
- ※ アップデート後、チャンネル設定等を行って頂く場合もございます。

【ダウンロード告知情報配信期間】

2009 年 8 月 3 日,午前 0 時～2009 年 8 月 9,午後 10 時 06 分の間。

- ※ ダウンロードとアップデートが行われる時間帯は上記の時刻-5 分から、+20 分までを目安としてください。（電波強度が弱い場合、時間がかかる場合があります。）

【次回配信予定】

2009 年 10 月頃を予定しております。
※再度配信する場合は、同様に掲載いたします。